

220712 UND 220712A

ANLASSER

MONTAGEANLEITUNG



EINLEITUNG

Das Verfahren zum Ersetzen der Anlasser 220712 und 220712A wird nachstehend dargestellt

BESCHREIBUNG DES PROBLEMS

Die Fahrzeuge CHEVROLET Captiva (Dieselmotor 2.2L Z22D1, 4 Zylinder, 16 V) wurden mit Batteriekabel unzureichender Länge auf den Markt gebracht.

Während des normalen Motorbetriebs können Vibrationen zum Lockern des Kabelsteckers am Elektromagneten des Anlassers führen. Folglich benötigt der Anlasser zunächst mehr Strom, anschließend erzeugt der instabile Kontakt Funken und schließlich führt der Temperaturanstieg zu irreparablen Schäden am Kabel und am Anlasser.

MONTAGEANLEITUNG

Die Schritte, die für die korrekte Montage und Demontage des Produkts ausgeführt werden müssen, sind:

1. Den Stecker am Anlasser sicher verriegeln
2. Ersetzen Sie gegebenenfalls das Batterie-Anlasser-Kabel durch ein längeres.

Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen kann der Anlasser aus externen Gründen beschädigt werden, was in keiner Weise einen Garantieanspruch gegenüber MESSMER nach sich führt.